


DRY PS 7400



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

DRY



0,2 %
2,0 %



6–42 %



ProfiScale DRY
Kosteusmittari


fi Käyttöohje

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de



profi scale



Johdanto

Tätä laitetta voidaan käyttää moninaiisiin tarkoituksiin ja sillä voidaan mitata sekä sahatun puutavaran, kipsilevyjen, paperin tai pahvin että kiinteiden materiaalien kuten betonin ja laastin kosteus. Mitattu arvo näytetään suoraan näyttöruudussa. Lisäksi voidaan mitata ympäristön lämpötila. DRY PS 7400-kosteusmittaria on erittäin helppo käyttää.

Kuva

- A Mittauspuikot
- B Digitaalinäyttö
- C ON/SET-painike

Turvallisuusmääräykset

Seuraavien ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa seurata tapaturmia ja henkilövahinkoja:

1. Ennen laitteen käyttöä tulee lukea käyttöohje huolellisesti, jotta turvallinen työskentely on taattu. Säilytä tämä käyttöohje.
2. Pidä laite poissa lasten ja muiden asiattomien henkilöiden ulottuvilta.
3. Anna vain sianmukaisesti koulutettujen ammattihenkilöiden korjata mittari alkuperäisiä varaosia käyttäen, jotta laitteen turvallisuus säilyy ja takuu pysyy voimassa.
4. Älä koskaan altista laitetta sähkövirralle, koska siitä saattaa seurata elektronisten osien vahingoittuminen.
5. Älä käytä laitetta tiloissa, joissa on tulenarkoja tai räjähdysalttiita kaasuja.
6. Älä käytä laitetta, jos siinä on vikaa.
7. Käsittele laitetta varovasti äläkä pudota sitä.
8. Älä pura laitetta osiin, jotta siihen ei tule toimintahäiriöitä.
9. Säilytä laite kuivassa tilassa ja puhtaana.
10. Säilytä laitetta sen laukussa aina kun sitä ei käytetä.
11. Vältä kontaktia veden ja pölyn kanssa.
12. Älä käytä laitteen puhdistamiseen mitään hankausaineita tai liuotteita. Käytä kosteaa liinaa ja vain mietoja puhdistusaineita.
13. Tarkasta paristo(je)n tila säännöllisin väliajoin välttääksesi vauriot.
14. Ota paristo pois, jos et käytä laitetta pitempään aikaan.

Takuu

Onnittelemme, olet valinnut korkealaatuista BURG-WÄCHTER ProfiScale-mittaustekniikkaa. BURG-WÄCHTER myöntää laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä alkaen. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet asiantuntemattomasta käytöstä, ylikuormituksesta tai väärästä säilyttämisestä, eikä myöskään normaalia kulumista tai puutteellisuuksia, joilla on vain vähäinen vaikutus laitteen arvoon tai toimintaan. Takuu raukeaa, jos muut kuin valtuutetut tahot tekevät laitteeseen toimenpiteitä. Mikäli takuutapaus ilmenee, pyydämme toimittamaan koko laitteen pakkauksen, kuvauksen ja paristojen sekä ostotositteen kera myyjällesi.

Tekniset tiedot

Mittausalue	Puu: 6 – 42 % Kiinteät materiaalit: 0.2 – 2.0 %
Eroittelutarkkuus	Puu: 1 % Kiinteät materiaalit: 0.1 %
Mittaustarkkuus	Puu: < 30 %: ± 2 % ≥ 30 %: ± 4 % Kiinteät materiaalit: < 1.4 %: ± 0.1 % ≥ 1.4 %: ± 0.2 %
Virransyöttö	4 kpl 1,5 V (esim. LR44)
Optimaaliset ympäristöolosuhteet	0°C – 40°C, Ilmankosteus: < 85 %
Säilytyslämpötila	-10°C – 50°C, Ilmankosteus: < 85 %

Käyttö

Kytke laite päälle painamalla ON / OFF-painiketta.

Halutun käyttötavan valinta: Laitteen päällekytkemisen jälkeen täytyy nuppia pitää painettuna n. 3 sekunnin ajan, jotta siirrytään valintamoodiin (näytön symboli vilkkuu). Paina sitten nuppia niin kauan, kunnes näyttöön tulee haluttu symboli.

Valittavana on 4 moodia:

1. puun kosteuden mittausmoodi
 2. kiinteiden materiaalien kuten esim. laastin mittausmoodi
 3. Ympäristön lämpötilamittaus °C-asteina
 4. Ympäristön lämpötilamittaus °F-asteina
- Halutun moodin valinnan jälkeen ole hyvä ja odota vielä 3 sekunnin ajan. Laite kytkeytyy nyt automaattisesti halutulle käyttötavalle ja voit aloittaa mittauksen.



profi scale



Mittauksen suorittaminen

1. Kosteudenmittauksissa täytyy ensin valita haluttu moodi. Työnä sitten mittauspuikot mitattavaan kohteeseen. Näyttöruutuun tulee mitattu arvo. Jos näytössä lukee „OL“ (Out of limit), niin kohteen kosteus on mittausalueen ulkopuolella.
2. Ympäristön lämpötilamittauksissa voit lukea lämpötilan näyttöruudusta heti moodin valinnan jälkeen.

Automaattinen poiskytkentä:

Laite sammuu automaattisesti, jos mittauksia ei tehdä käytön aikana 15 sekunnin kuluessa.

Laitteen hävittäminen

Arvoisa asiakas,

ole hyvä ja auta välttämään jätteitä. Mikäli aiot jossain vaiheessa hävittää tämän laitteen, muista, että monet tämän laitteen osat on valmistettu arvokkaista materiaaleista, jotka voidaan kierrättää. Älä heitä laitetta kotitalousjätteisiin, vaan tiedustele kunnanhallituksestasi, missä on sähköjätteiden kierrätyspisteitä.



Emme vastaa paino- tai latomavirheistä, oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.