



**BURG
WÄCHTER**

Hængsel-sidesikring til vinduer

WinSafe

WS 44



dk Montage-
og brugsanvisning

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA/MA WS44 nm 08/2016

www.burg.biz

Indledning

Hjerteligt tillykke med dette BURG-WÄCHTER kvalitetsprodukt!

Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt og gem den til senere brug.

Vær opmærksom på:

Ved sikring af vinduer og døre skal en hovedindgang altid kunne betjenes udefra.


Manglende overholdelse af anvisningerne i denne brugsanvisning forringer den indbrudsafværgende virkning.

Brugsanvisningens indhold

- A Generelle anvisninger
- B Anvendelsesområder
- C Emballagens indhold
- D Værktøj
- E Montage
- F Betjening

A. Generelle anvisninger

Hængsel-sidesikringen WS 44 er godkendt efter VdS 2536 og afprøvet i henhold til DIN 18104-1.



Ifølge DIN 18104-1 skal der for hver 1 m vindueshøjde monteres mindst en ekstra sikring. På betjeningsiden (håndtagssiden) skal mindst en ekstra sikring kunne aflåses.



Borehullernes dybder og skruelængderne skal tilpasses til forholdene på stedet. Vinduer/glasdøre må ikke gennembøres, brug evt. en borstopper. Ved boring må ingen bevægelige dele, tætninger eller glasruder blive beskadiget. Skrueerne til fastgørelse skal strammes med håndkraft for at undgå over-stramning.

Producenten hæfter ikke for evt. tilskadekomst eller skader, der opstår ved montage og / eller forkert håndtering.


Som ekstra sikkerhedsforanstaltning ved henholdsvis plastikelementer og aluminium- og træelementer anbefales anvendelse af BURG-WÄCHTER modtageankeret MA 99 DUO.

B. Anvendelsesområde

WS 44 monteres på hængselssiden af vinduet eller glasdøren og egner sig til alle gængse vinduer / glasdøre af træ eller aluminium eller plastik med metalindlæg, som åbnes indad.



C. Emballagens indhold




- 1 Hængsel-sidesikring
- 2 Underlag til hængsel-sidesikring 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 3 4 stk. skrueafdækninger
- 4 2 stk. dækplader (1), (2)
- 5 Underlag til dækplader 2 stk. 1 mm, 1 mm, 2 mm, 4 mm
- 6 Dækpladekapper
- 7 Forsænkede skruer
4 stk. 4,8 x 50 / 1 stk. 4,8 x 22
Linsehovedskrue
4 stk. 4,8 x 50 / 2 stk. 3,5 x 25 /
2 stk. 3,5 x 13

D. Værktøj


- Krydskærv skruetrækker/boremaskine/målestok/blyant/hammer
- Bor Ø 2,5/3,0/3,5
- Sav/fil/skruestik til afkortning af skrueerne (hvis det er nødvendigt)

E. Montage


Afprøv vinduernes/glasdørens funktion inden montage. Disse skal kunne åbnes og lukkes korrekt. Mål efter om de påkrævede mål på side 5 passer til dit vindue/din glasdør. Fjern afdækningen på et vindueshængsel.



Lås hængsel-sidesikringen op med skyderen og hold denne med sikringsboltene i retning mod hængslet på vinduesrammen. Undersøg dernæst de nødvendige afstande til vinduesfaget og vinduesrammen ved hjælp af de medfølgende underlag. Sikkerhedsbolten og hængselsbolten skal ligge på linje.




Placer hængsel-sidesikringen det ønskede sted med den målte afstand til vinduesfaget. **Sikkerhedsbolten skal pege nedad.** Marker de 3 borepositioner med en blyant.



Gør markeringerne en smule dybere med fx en skruespids/hammer og bor de 3 huller med et bor Ø 3,5.


Bor ikke igennem vinduesrammen.




Monter hængsel-sidesikringen med de nødvendige underlag.

Undgå at over-stramme skrueerne.

- 1 Linsehoved
- 2 Sænkehoved
- 3 Linsehoved




Sæt den passende dækplade (1) eller (2) ind i hængsel-sidesikringen og låse den med skyderen. Hvis det er nødvendigt, lægges tilsvarende underlag under dækpladen. Sæt dækpladen lige og marker 2 borepositioner med en blyant i begge aflange huller.




Gør markeringerne en smule dybere med fx en skruespids/hammer og bor de to huller med et bor Ø 2,5 til træ og Ø 3,0 til aluminium eller plastik med metalindlæg.

Ved boring må ingen bevægelige dele, tætninger eller glasruder blive beskadiget. Bor ikke igennem vinduesfaget.




Hvis man bruger underlag til dækpladen, skal de 2 linsehovedskrue 3,5 x 25 og en forsænket skrue 4,8 x 50 afkortes tilsvarende.

- 1 1x Sænkehovedskrue 4,8x50
- 2 2x Linsehovedskrue 3,2x25




Monter de 2 linsehovedskrue Ø 3,5 x 13 eller de afkortede skrue. **Undgå at over-stramme skrueerne.**

Afprøv hængsel-sidesikringens funktion. skyderen skal nemt kunne flyttes. Dækpladen skal evt. justeres. Vinduet/glasdøren skal kunne åbnes og lukkes uden problemer.




Bor de 2 udvendige borer til skruerne 4,8 x 50 og de mellemste borer til skruen 4,8 x 22 med bor Ø 3,5 mm.

Ved boring må ingen bevægelige dele, tætninger eller glasruder blive beskadiget. Bor ikke igennem vinduesfaget.



Fastgør dækpladen med 2 forsænkede skruer 4,8 x 50 og en forsænket skruer 4,8 x 22 eller den afkortede skruer Ø 4,8.


Undgå at over-stramme skruerne.




Sæt dækkapperne på dækpladen og i skruehullerne.

Pas på: Skruedækkapperne kan ikke længere fjernes uden at tage skade!

F. Betjening



Dækplade



vindueshængsel

WS 44 indarbejdes i den normale betjening af vinduet. Når vinduet er lukket skubbes skyderen altid ind, og dermed låses hængsel-sidesikringen. Til den normale drejebning af vinduet er yderligere betjening ikke nødvendig.

Ved vipning af vinduet anvendes hængsel-sidesikringens skyder, så låseboltene kører ud.

De udstikkende bolte signalerer:

Pas på! Sikringen er ikke låst

Efter lukning af vinduet skal skyderen aktiveres indtil boltene er kørt ind.